

公路水运建设工程安全生产情况（2011.07）月报表

项目名称：诸永高速公路温州段延伸工程

建设单位：温州瓯江通道建设有限公司

AQ-JS110-2

安全生产情况：本项目 2011 年 7 月无安全生产事故，安全生产情况良好，处于可控状态。

公路水运建设工程安全生产事故统计表：

事故发生时间	事故发生所在地及工程名称	工程分类及等级、建设类型	事故发生部位	事故类别	事故简要经过	初步事故原因	事故直接经济损失（万元）	死亡人数（人）	死亡人员类型	受伤人数（人）	伤害程度	受伤人员类型	事故单位名称	事故性质
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

建设单位：（公章）
2011 年 7 月 24 日

填写说明：建设单位应每月 25 日前向所辖质监站（局）和县（区）交通局报送。